

NOUVEAU PROCESSUS D'ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE CHEZ SAG - GUIDE D'UTILISATION RAPIDE


Ce document montre à quel point il est rapide et facile de commander de nouvelles pièces de rechange d'origine auprès de SAG. Vous trouverez toutes les étapes à suivre pour calculer et commander en utilisant la nouvelle connexion entre Qapter et SAG D-Store.

Assurez-vous de suivre ces étapes de près afin de vivre une expérience positive et sans surprise !

Etapes préalables : Création d'un dossier, identification d'un véhicule et choix d'un contrat.

1

Allez dans Saisie dommages et capturez certains dommages, en choisissant la méthode de réparation Remplacer

**2**

Accédez à Calcul et ouvrez la page Calcul alternatif



- Information
- Identification véhicule
- Taux horaires
- Intelligent Estimating
- Description dommage
- Saisie dommages
- Calculation**
- Carvalue
- AutoData
- Annexes
- eClaimDocumentation
- Journal événements
- Messages
- Demande d'ordre (SAG)

Calculation

131

WBA1R51030V755195

Calculer

Calculer alternatif

Domage total

☐ Oui
 ☒ Non

Calcule existants

	PDF	Date	Type de calcul	Utilisateur	Total avec TVA	TVA	Total	Total MO	Total pièces	Total Peinture	
☐	1		26.11.24 08:05:25	OEM	BS_Alt_parts	3'941.65	295.35	3'646.30	410.00	2'616.30	620.00
☐	2		18.12.24 16:50:41	OEM	BS_Alt_parts	3'941.65	295.35	3'646.30	410.00	2'616.30	620.00
☐	3		18.12.24 16:50:42	A	BS_Alt_parts	3'663.95	274.55	3'389.40	410.00	2'359.40	620.00
☐	4		18.06.25 12:21:55	OEM	BS_Alt_parts_ch	7'470.85	559.80	6'911.05	1'266.65	5'064.40	580.00
☒	5		18.06.25 12:21:56	A	BS_Alt_parts_ch	7'438.00	557.35	6'880.65	1'266.65	5'034.00	580.00

Options calculation

Date prix pièce détachée

17.06.2025 (2506-3)

Code texte

Positions travail avec fabricant - texte long

Calculation dommages vitrage

SANS calculation séparée dommage bris de glace

Titre calculation

Calculation

UT - Fabricant (Impression)

Imprimer temps travail - UT - sur base 10/12 UT

Code prix UT

Imprimer temps travail (UT) et prix MO

3

Vérifiez et sélectionnez les pièces que vous souhaitez commander auprès de SAG. Cliquez ensuite sur le bouton Calculer et enregistrer

Pièces alternatives

Total OE

4965.09

Monnaie

CHF

Nom de la règle

IdentParts_eurorepar_fr

Version DB

CH-20250212-1

Total alternative

4935.29

Économies

29.80

Économies %

0.60

Total alternative %

99.40

Fabricant

BMW [01]

Modèle principal

114d-M140i xDrive Limousine 5-türig - F20N ab...

Règles: Meilleure qualité

Rétablit la sélection

Effacer la sélection

Calculer et enregistrer

	Numéro pièces	Déroulement accident	Nom fabricant	Nom fournisseur	Qualité	Prix de ...	Livraison en jours	Économies
☐	41 00 7 290 942	COFANO			OE	848.92		
☒	41007290942	[41007290942] Volet avant	BMW	Derendinger OE_FR	O	840.41		8.51
☐	63 11 7 414 141	FARI SX			OE	1'348.08		
☒	63117414141	[63117414141] Scheinwerfer LED links (FR)	BMW	Derendinger OE_FR	O	1'348.08		0.00
☐	63 17 7 315 559	FENDINEBBIA SX			OE	291.40		
☒	63177315559	[63177315559] Nebelscheinwerfer LED lin (FR)	BMW	Derendinger OE_FR	O	291.40		0.00
☐	41 00 7 284 645	FIANCATA ANT SX			OE	400.51		
☒	41007284645	[41007284645] Seitenwand vorn links (FR)	BMW	Derendinger OE_FR	O	389.29		11.22
☐	31 10 6 872 118	TEL AUSIL ASSE ANT			OE	1'036.33		
☒	31106872118	[31106872118] Vorderachsträger (FR)	BMW	Derendinger OE_FR	O	1'026.26		10.07

Veillez noter qu'à l'heure actuelle, la page Calcul alternatif est le seul endroit dans le flux de travail où vous pouvez sélectionner les pièces à commander, et une fois que vous avez fait votre choix, vous ne pouvez le modifier qu'en revenant à cette page. Nous travaillons pour vous permettre de vérifier les pièces à commander même dans la dernière étape du flux de travail : la demande de commande (SAG). Ce changement sera disponible en septembre.

4

Retournez au calcul et voyez le calcul alternatif (identifié par un A)

Claims | Calculations | 131 | WBA1R51030V755195

Calculer | **CALCUL ALTERNATIF**

Domage total
☐ Oui ☒ Non

Calcule existants

	PDF	Date	Type de calcul	Utilisateur	Total avec TVA	TVA	Total	Total MO	Total pièces	Total Peinture
☐ 1		26.11.24.08.03.25	OEM	BS_Alt_parts	3'941.65	295.35	3'646.30	410.00	2'616.30	620.00
☐ 2		18.12.24.16.50.41	OEM	BS_Alt_parts	3'941.65	295.35	3'646.30	410.00	2'616.30	620.00
☐ 3		18.12.24.16.50.42	A	BS_Alt_parts	3'663.95	274.55	3'389.40	410.00	2'359.40	620.00
☐ 4		18.06.23.12.21.55	OEM	BS_Alt_parts_ch	7'470.85	559.80	6'911.05	1'266.65	5'064.40	580.00
☐ 5		18.06.23.12.21.56	A	BS_Alt_parts_ch	7'438.00	557.35	6'880.65	1'266.65	5'034.00	580.00
☐ 6		18.06.23.13.00.05	OEM	BS_Alt_parts_ch	7'470.85	559.80	6'911.05	1'266.65	5'064.40	580.00
☒ 7		18.06.23.13.00.06	A	BS_Alt_parts_ch	7'438.00	557.35	6'880.65	1'266.65	5'034.00	580.00

Options calculation

Date prix pièce détachée
 17.06.2025 (2506-3)

Titre calculation
 Calculation

Code texte
 Positions travail avec fabricant - texte long

UT - Fabricant (Impression)
 Imprimer temps travail - UT - sur base 10/12 UT

5


Allez dans Demande de commande (SAG) et cliquez sur le bouton Vérifier la disponibilité, puis sur Annuler

Claims | Demande d'ordre (SAG) | 11802 | WBA1R51030V755195

	Part	Quantité	Unité	Part	Quantité	Unité	Part	Quantité	Unité
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2014	51 48 7 286 650		ISOLATION PORTE AR D	1.00	53.13	53.13		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2022	51 41 7 274 488		ECRAN POIGN R I D	1.00	24.98	24.98		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2082	41 21 7 284 384		COTE CAISSE D CPL	1.00	1'242.64	1'242.64		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2353	41 31 7 284 409		PANNEAU PAVIL	1.00	1'362.89	1'362.89		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2354	SIEHE EINZELTEILE		JEU REP PAVILLON	1.00	0.00	0.00		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2355	83 19 5 A59 935		COLLE KSB TOIT	1.00	203.52	203.52		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2356	83 19 2 211 217		NETTOYEUR R1 TOIT	1.00	18.00	18.00		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2357	83 19 2 158 080		RIVET N4 TOIT	14.00	0.28	3.92		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2358	83 19 0 301 639		VIS EMV TOIT	2.00	0.74	1.48		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2359	83 19 0 301 421		AVEUGL N3 TOIT	2.00	0.46	0.92		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2360	83 19 2 158 654		COLLE KSA TOIT	1.00	70.31	70.31		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	2361	07 14 7 153 767		VIS ETOILE	4.00	4.95	19.80		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	3282	63 21 7 359 018		FEU AR D	1.00	277.52	277.52		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	4907	51 49 7 239 905		GARNITURE HAYON	1.00	65.55	65.55		
☐ Audatex (Schweiz) GmbH, Audatex (Schweiz) GmbH	4957	51 44 7 290 082		GARNIT PAVILLON	1.00	1'431.86	1'431.86		


TOTAL 6 161.23

VÉRIFIER DISPONIBILITÉ



6


Cliquez à nouveau sur le bouton Vérifier Disponibilité




Veuillez noter que nous travaillons à la suppression de ce comportement ennuyeux. En septembre, il sera possible d'ouvrir la page d'authentification du portail Normauto en cliquant une seule fois sur le bouton Vérifier la disponibilité.

7

Entrez le nom d'utilisateur SAG et le SAG CustomerID (il s'agit des informations d'identification de Normauto) et cliquez sur Soumettre pour ouvrir le portail de Normauto



Vous pouvez ignorer les boutons Crée un PDF et Crée PDF et Envoie Courriel, qui ne sont pas pertinents pour ce nouveau flux de travail. En septembre, les deux boutons seront supprimés.



Hersteller	Bild	Position	Menge	Lieferung	Preisempf.	Anzahl
Stofflänger BMW, Verkleidung Stoßlänger g OE Nr. 51157932844			1	24.06.2025 07:30	854.70 (745.00)	1
OE-Artikel BMW, Puffer OE Nr. 51317285463			1	24.06.2025 07:30	2.44 (2.84)	1
Zier-/Schutzleistenatz BMW, Wasserfangesse rechts OE Nr. 51317301038			1	24.06.2025 07:30	48.87 (52.87)	1
OE-Artikel BMW, Reparaturatz Scheibe, ka OE Nr. 83192289287			1	24.06.2025 07:30	74.82 (80.82)	1
OE-Artikel BMW, Schaltkabelung Windlauf OE Nr. 51457055907			1	24.06.2025 07:30	49.28 (53.28)	1

8

Fermez le portail Normauto et retournez à Qapter. Annulez la fenêtre contextuelle pour entrer le nom d'utilisateur SAG et l'ID client SAG, puis cliquez sur le bouton Vérifier la disponibilité pour rouvrir le portail Normauto directement sans entrer à nouveau le nom d'utilisateur SAG et l'ID client SAG